

## ダイオキシン類等調査結果について

平成30年11月22日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を行いましたので、お知らせします。

なお、火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺の中に副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご協力をお願いします。

### 南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

調査項目	6号炉	11号炉	指針値等	単位
ダイオキシン類濃度	0.17	0.20	5 ※1	ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
ばいじん濃度	0.008未満	0.007	0.15 ※2	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
塩化水素濃度	18	7	700 ※2	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
硫黄酸化物濃度	3	6	なし	volppm
窒素酸化物濃度	93	97	250 ※2	volppm

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値

※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

お問合せ

南多摩斎場

電話 042-797-7641