

ダイオキシン類等調査結果について

平成29年11月17日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を行いましたので、お知らせします。

なお、火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺の中に副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご協力をお願いします。

南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

調査項目	2号炉	12号炉	指針値等	単位
ダイオキシン類濃度	0.15	0.15	5 ※1	ng-TEQ/m ³ _N
ばいじん濃度	0.01未満	0.013	0.15 ※2	g/m ³ _N
塩化水素濃度	10	9	700 ※2	mg/m ³ _N
硫黄酸化物濃度	2	2	なし	volppm
窒素酸化物濃度	100	110	250 ※2	volppm

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値

※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

お問合せ

南多摩斎場

電話 042-797-7641